

**Bilder frå omstritt avkøyrslø fv 615, hp 1,km 4,370**



**Bilde 1. 25.07.2019. Viser avkøyrslø**



**Bilde 2. 25.07.2019.** Her er parkert ein avskilta VW varebil klin i betongkanten i vinkelen. Betongkanten er truleg plassert i eigedomsgrensa mellom dei 2 eigedommane. Også ein annan bil er parkert utanfor varebilen. Varebilen har stått der i langtid. Det kan sjå ut til at naboen klarer å komme seg over betongkanten med litt planering.

Grusdungen som ligg i bakkant avkøyrsla ligg nesten lik slik det såg ut i 2004 og parkeringsplassen som blei etablert i 2017 med siste avkøyrsløknad er fjerna. Sjå bilder under.





Bilde Svv frå 2004.



Bilde Svv frå 2017. Parkeringen her virker vekke i bilde eg tok 25.07.2019